



MD20-14HFN8				MD20-18HFN8			
	один блок	два блока		один блок	два блока		
	9	7+7	9+9	12	7+7	9+9	
	12	7+9		18	7+9	9+12	
		7+12			7+12	9+18	
					7+18	12+12	
						12+18	
MD30-21HFN8				MD30-27HFN8			
	один блок	два блока		один блок	два блока		
	12	7+7	9+12	18	7+7+7	7+7+7	
	18	7+9	9+18	24	7+7+9	7+7+9	
	24	7+12	12+12		7+7+12	7+7+12	
		7+18	12+18		7+9+9	7+9+9	
		9+9			7+9+12	7+9+12	
					9+9+9	9+9+9	
MD40-28HFN8				MD40-36HFN8			
	два блока	три блока		два блока	три блока		
	7+7	9+12	7+7+7	7+12	9+18	7+7+7	7+7+7
	7+9	9+18	7+7+9	7+18	9+24	7+7+9	7+7+9
	7+12	9+24	7+7+12	9+9	12+12	7+7+12	7+7+12
	7+18	12+12	7+7+18	9+12	12+18	7+7+18	7+7+18
	7+24	12+18	7+7+24	9+18	12+24	7+7+24	7+7+24
	9+9	12+24	7+9+9	9+24		7+9+9	7+9+9
			7+9+12	9+24		7+9+12	7+9+12
MD40-28HFN8				MD40-36HFN8			
	два блока	три блока		два блока	три блока		
	7+12	9+18	7+7+7	7+12	9+18	7+7+7	7+7+7
	7+18	9+24	7+7+9	7+18	9+24	7+7+9	7+7+9
	7+24	12+12	7+7+12	9+9	12+12	7+7+12	7+7+12
	9+9	12+18	7+7+18	9+12	12+18	7+7+18	7+7+18
	9+12	12+24	7+7+24	9+18	12+24	7+7+24	7+7+24
			7+9+9	9+24		7+9+9	7+9+9
			7+9+12	9+24		7+9+12	7+9+12
MD40-28HFN8				MD40-36HFN8			
	два блока	три блока		два блока	три блока		
	7+12	9+18	7+7+7	7+12	9+18	7+7+7	7+7+7
	7+18	9+24	7+7+9	7+18	9+24	7+7+9	7+7+9
	7+24	12+12	7+7+12	9+9	12+12	7+7+12	7+7+12
	9+9	12+18	7+7+18	9+12	12+18	7+7+18	7+7+18
	9+12	12+24	7+7+24	9+18	12+24	7+7+24	7+7+24
			7+9+9	9+24		7+9+9	7+9+9
			7+9+12	9+24		7+9+12	7+9+12
MD40-28HFN8				MD40-36HFN8			
	два блока	три блока		два блока	три блока		
	7+12	9+18	7+7+7	7+12	9+18	7+7+7	7+7+7
	7+18	9+24	7+7+9	7+18	9+24	7+7+9	7+7+9
	7+24	12+12	7+7+12	9+9	12+12	7+7+12	7+7+12
	9+9	12+18	7+7+18	9+12	12+18	7+7+18	7+7+18
	9+12	12+24	7+7+24	9+18	12+24	7+7+24	7+7+24
			7+9+9	9+24		7+9+9	7+9+9
			7+9+12	9+24		7+9+12	7+9+12

- рекомендуемые комбинации (загрузка ≤100%, выполнение ERP);
- рекомендуемые комбинации (загрузка ≤130%, небольшое снижение производительности и эффективности при одновременной работе всех ВБ);
- допустимые, но не рекомендуемые комбинации (загрузка более 130%, существенное снижение производительности и эффективности при одновременной работе всех ВБ).

MD50-42HFN8	два блока	три блока		четыре блока		
	7+18	7+7+7	7+12+24	7+7+7+7	7+9+9+9	9+9+9+18
	7+24	7+7+9	9+9+9	7+7+7+9	7+9+9+12	9+9+9+24
	9+12	7+7+12	9+9+12	7+7+7+12	7+9+9+18	9+9+12+12
	9+18	7+7+18	9+9+18	7+7+7+18	7+9+9+24	9+9+12+18
	9+24	7+7+24	9+9+24	7+7+7+24	7+9+12+12	9+9+12+24
	12+12	7+9+9	9+12+12	7+7+9+9	7+9+12+18	9+12+12+12
	12+18	7+9+12	9+12+18	7+7+9+12	7+9+12+24	9+12+12+18
	12+24	7+9+18	9+12+24	7+7+9+18	7+12+12+12	9+12+12+24
		7+9+24	12+12+12	7+7+9+24	7+12+12+18	12+12+12+12
		7+12+12	12+12+18	7+7+12+12	7+12+12+24	12+12+12+18
		7+12+18	12+12+24	7+7+12+18	9+9+9+9	12+12+12+24
				7+7+12+24	9+9+9+12	
пять блоков						
7+7+7+7+7	7+7+9+9+12	7+9+9+12+12	9+9+9+12+12			
7+7+7+7+9	7+7+9+9+18	7+9+9+12+18	9+9+9+12+18			
7+7+7+7+12	7+7+9+9+24	7+9+9+12+24	9+9+9+12+24			
7+7+7+7+18	7+7+9+12+12	7+9+12+12+12	9+9+12+12+12			
7+7+7+7+24	7+7+9+12+18	7+9+12+12+18	9+9+12+12+18			
7+7+7+9+9	7+7+9+12+24	7+9+12+12+24	9+9+12+12+24			
7+7+7+9+12	7+7+12+12+12	7+12+12+12+12	9+12+12+12+12			
7+7+7+9+18	7+7+12+12+18	7+12+12+12+18	9+12+12+12+18			
7+7+7+9+24	7+7+12+12+24	9+9+9+9+9	12+12+12+12+12			
7+7+7+12+12	7+9+9+9+9	9+9+9+9+12	12+12+12+12+18			
7+7+7+12+18	7+9+9+9+12	9+9+9+9+18				
7+7+7+12+24	7+9+9+9+18	9+9+9+9+24				
7+7+9+9+9	7+9+9+9+24	9+9+9+12+12				

-  – рекомендуемые комбинации (загрузка ≤100%, выполнение ERP);
-  – рекомендуемые комбинации (загрузка ≤130%, небольшое снижение производительности и эффективности при одновременной работе всех ВБ);
-  – допустимые, но не рекомендуемые комбинации (загрузка более 130%, существенное снижение производительности и эффективности при одновременной работе всех ВБ).